

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Rilievi sotto la Rocca di Angera, dopo la caduta del masso

Roberta Bertolini · Saturday, July 15th, 2023

Una situazione complessa che richiederà alcuni giorni per fare rilievi e decidere come muoversi. **Il masso caduto ieri pomeriggio su una strada privata, sotto la rocca di Angera, desta non poche preoccupazioni.**

«Oggi è stato rimosso un albero che era rimasto in bilico, dopo che il masso è precipitato -spiega il vicesindaco **Milo Manica**, che ieri è andato sul posto appena avvertito dell'accaduto insieme alla sindaca **Marcella Androni**. – Così appare evidente che sotto un pezzo del **muro della passeggiata esterna** della rocca, ora c'è un profondo squarcio nella collina (*come si vede nella foto*). A questo punto bisognerà fare dei rilievi e adottare un piano di sicurezza».

Ieri due famiglie sono state evacuate: il masso è caduto a pochi metri dalla recinzione di una casa, ma non si registrano feriti o danni; la situazione desta qualche preoccupazione, perché già nei giorni scorsi si sono verificati piccoli movimenti franosi e poche ore prima era caduto un altro grosso sasso, di dimensioni minori di quello precipitato ieri pomeriggio.

Frana sotto la Rocca di Angera: un grande masso cade sulla strada, due famiglie evacuate

This entry was posted on Saturday, July 15th, 2023 at 11:09 am and is filed under [Archivio](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.