VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Vigili del fuoco a Maccagno per una frana nella galleria di Colmegna Nord

Mariangela Gerletti · Friday, June 18th, 2021

I Vigili del fuoco sono al lavoro alle 18 di oggi, venerdì 18 giugno, a **Maccagno con Pino e Veddasca** per un **movimento franoso** che si è verificato all'uscita della Galleria Colmegna Nord.

I vigili de fuoco stanno intervenendo con un'autopompa e un'autoscala per mettere in sicurezza la frana, che ha interessato parzialmente la carreggiata.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco che stanno tagliando alcune piante cadute, ci sono gli incaricati dell'ufficio tecnico del Comune, la Polizia locale e un geologo.

La circolazione veicolare è garantita a senso unico alternato ma si segnalano disagi.

This entry was posted on Friday, June 18th, 2021 at 6:47 pm and is filed under Lombardia You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can leave a response, or trackback from your own site.