

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Una struttura d'acciaio sul Mottarone per stabilizzare la cabina precipitata

Maria Carla Cebrelli · Saturday, October 16th, 2021

Sesto giorno di lavoro per i vigili del fuoco sulla montagna del Mottarone (VB).

Al Mottarone sono iniziate le operazioni di rimozione della cabina crollata

Sono in corso dalla mattina dell'11 ottobre, le operazioni preparatorie alla rimozione della cabina precipitata cinque mesi fa.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, procedono nel delicato compito di costruire la struttura in tubi d'acciaio che consentirà di stabilizzare la cabina per poterla poi rimuovere con l'utilizzo di un elicottero.

This entry was posted on Saturday, October 16th, 2021 at 3:44 pm and is filed under [Lago Maggiore, Piemonte](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.